



**КУРІСОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Партизанської слави, 28, с. Курісове Березівського району Одеської області, 67512  
тел. (04855) 9 6580, (04855) 96592 e-mail: kurisovskaotg@gmail.com веб-сайт: <http://kurisovska.gr.org.ua/>

Код ЄДРПОУ 04379692

**ПРОТОКОЛ № 10/24**  
**позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної**  
**безпеки та надзвичайних ситуацій Курісовської сільської ради**

21 червня 2024 року

с. Курісове

|   |  |
|---|--|
| <b><u>Голова комісії:</u></b>           | Курісовський сільський голова Валентин ГРИГОРЖЕВСЬКИЙ  |
| <b><u>Заступник голови комісії:</u></b> | Перший заступник Курісовського сільського голови Володимир ЧОРНИЙ  |
| <b><u>Секретар комісії:</u></b>         | Начальник відділу управління комунальним майном та земельних ресурсів Курісовської сільської ради Андрій ГАШИНСЬКИЙ  |
| <b><u>Члени комісії:</u></b>            | староста Сербківського старостинського округу Павло ПЕТЛЮХА<br>Староста Новомиколаївського старостинського округу Вадим ГУМЕНЮК<br>Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму Курісовської сільської ради Олександр ЧОРНОВОЛ<br>Начальник КП «Сількомунгосп» Ігор РУБЧЕНКО<br>Завідувач сектору благоустрою Володимир НАЗАРКО |

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

### *1. Про вжиття заходів щодо ремонту джерел зовнішнього протипожежного водопостачання розташованих на території Курісовської територіальної громади.*

Згідно з статистикою, загибель людей та великі матеріальні збитки найчастіше виникають через пожежі, які не вдалося ліквідувати у найкоротший термін. Основними причинами цього є незадовільна організація обслуговування та ремонту джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Згідно вимог пункту 2 розділу IV Інструкції перевірка технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання у населених пунктах проводиться два рази на рік (квітень - травень, вересень - жовтень) комісією у складі: представника чергових караулів (змін) пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України на закріпленій за караулом (змінною) ділянці із залученням представника підприємства питного водопостачання (для ПГ); представника місцевого органу виконавчої влади, або органу місцевого самоврядування, або балансоутримувача (орендаря) (для інших джерел протипожежного водопостачання) та включас зовнішній огляд і перевірку з пуском (забором) води.

Відповідно до листа Березівського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області від 24.05.2024 року № 60 22-927/60 22, представниками 15 ДПРЧ 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області спільно з представником КП «Сількомунгосп» протягом квітня - травня 2024 року проведено перевірку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання розташованих на території Курісовської територіальної громади. За результатами перевірки було виявлено низка недоліків, а саме:

- пожежні водоймища не тримають воду на території опорного закладу освіти «Курісовський ліцей» та закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Джерельце» Курісовської сільської ради;

- не обладнанні водонапірні вежі пристроями для відбору води, а саме гайка (головка) ГРН-77 за адресами: с. Нове Селище, вул. Стенова; с. Курісове (територія колишньої ферми); с. Курісове (територія кладовища); с. Курісове (на території населеного пункту).

У селі Курісове знаходяться два пожежних водоймища на території опорного закладу освіти «Курісовський ліцей» та закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Джерельце» Курісовської сільської ради.

На території опорного закладу освіти «Курісовський ліцей» дійсно знаходиться пожежне водоймище, яке потребує детального обстеження та ремонту.

Що стосується пожежного водоймища на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Джерельце» Курісовської сільської ради, про яке йдеться у вказаному листі, то запланувати будь-які роботи щодо відновлення цього пожежного водоймища та в подальшому його обслуговування не є можливим,

так як на балансах Курісовської сільської ради і Відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Курісовської сільської ради воно не перебуває.

Також у Курісівській громаді функціонують 14 водонапірних веж, які забезпечують населення водою та є джерелами зовнішнього протипожежного водопостачання. 11 із них обладнані пристроями для забору води пожежними автоцистернами ще 3 будуть обладнані відповідними пристроями у найкоротший термін.

Враховуючи вищезазначене, з метою швидкого реагування на пожежі і негативних наслідків від них, забезпечення цілеспрямованої роботи щодо запобігання загибелі і травмування людей комісія

### **ВИРІШИЛА:**

1. Відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Курісовської сільської ради:

1.1. вжити заходи щодо детального обстеження та ремонту пожежного водоймища опорного закладу освіти «Курісовський ліцей».

1.2. в'яснити всі деталі, щодо пожежного водоймища яке знаходиться на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Джерельце» Курісовської сільської ради та вжити всі необхідні заходи для можливості подальшого використання водоймища за призначенням.

2. Рекомендувати КП «Сількомунгосп» Курісовської сільської ради вжити заходи щодо детального обстеження та ремонту башт Рожновського на території громади та обладнати їх пристроями для забору води пожежними автоцистернами, а саме гайка (головка) ГРН-77.

Голова комісії



Секретар комісії

Валентин ГРИГОРЖЕВСЬКИЙ

Андрій ГАШИНСЬКИЙ